

SEITENLEISTUNG IMAGING-EINHEIT

Was Sie darüber wissen sollten

WAS IST DIE IU-SEITENLEISTUNG?


Die Seitenleistung einer Imaging-Einheit (engl. Imaging Unit = IU) ist mit der "Tankreichweite" eines Autos vergleichbar.

AUTO



Autos haben einen "Durchschnittswert" für den Benzinverbrauch.

Wie viele Kilometer ein Auto mit einer Tankfüllung schafft, hängt davon ab, wo das Auto gefahren wird.



Im Stadtverkehr ist die Kilometerleistung aufgrund der zahlreichen Brems- und Anfahrmanöver niedriger.



Auf der Autobahn fahren Sie mit konstanter Geschwindigkeit, sodass dasselbe Auto eine bessere Kilometerleistung erzielt.

IMAGING-EINHEIT



Imaging-Einheiten haben einen "Durchschnittswert" für die Seitenleistung

Die erzielbare IU-Seitenleistung hängt von der jeweiligen Druckanwendung und -umgebung ab.



Die IU-Seitenleistung ist niedriger als der angegebene Durchschnittswert, wenn Druckaufträge nur 1 oder 2 Seiten umfassen, zweiseitig gedruckt wird und/oder die Tonerdeckung auf der Seite höher als 5 % ist.



Die IU-Seitenleistung entspricht dem angegebenen Durchschnittswert, wenn 3 oder mehr Seiten pro Druckauftrag gedruckt werden, einseitig gedruckt wird und die Tonerdeckung auf der Seite niedriger als 5 % ist.◊

Ihre tatsächliche Nutzung kann vom IU-Teststandard abweichen, bei dem folgende Bedingungen gelten:

- 5 % Tonerdeckung
- 3 Seiten pro Druckauftrag
- Einseitiger Druck (Simplex)



**Faktoren,
DIE SPÜRBAREN
EINFLUSS**

auf die
IU-Seitenleistung haben:

- Länge des Druckauftrags
- Prozentsatz der Tonerdeckung
- Papierformat
- 2-seitiger Druck (Duplex)
- Komplexe Druckaufträge
- Netzwerkkommunikation/Verzögerungen
- Umgebungsbedingungen
- Geräteeinstellungen

Ein Video zu den Vorteilen unserer Imaging-Einheiten in Verbindung mit Lexmark Unison-Toner finden Sie auf unserer Website unter www.lexmark.com/unisontoner

Wenn Ihr Gerät Meldungen wie "Wenig Kapazität Imaging-Einheit" oder "Imaging-Einheit austauschen" anzeigt, die IU aber nicht die erwartete Seitenleistung erbracht hat, können über das Netzwerk oder am Gerät selbst bestimmte Geräteeinstellungen vorgenommen werden. Bitte Sie den technischen Support von Lexmark, diese Empfehlung zu prüfen und zu implementieren.

17K007435-1